

Panne biseauté pour Weller 80W

Panne de rechange longue durée extrémité biseautée pour fer 80W



Référence : OT35001

Prix : 36.58€

Panne de rechange longue durée extrémité biseauté pour Hobbykit

Panne de rechange longue durée extrémité biseautée pour fer Weller 80W

OT35001

Traitement longue durée - Cette panne ne doit être ni limée si grattée. Essuyage sur éponge mouillée douce.

[Lien vers la fiche du produit](#)