Panne biseautée pour fer à souder à souder Weller 100W

Panne de rechange longue durée extrémité biseautée pour fer thermostaté Weller 100W



Référence : OT35007

Prix : 53.53€

Panne de rechange longue durée extrémité biseauté

Panne de rechange longue durée extrémité biseautée pour fer Weller 100W

OT35007

Traitement longue durée - Cette panne ne doit être ni limée si grattée. Essuyage sur éponge mouillée douce.

Lien vers la fiche du produit