

Panne coudée pour Weller 80W

Panne de rechange longue durée extrémité coudée pour fer Weller 80W



Référence : OT35002

Prix : 46.34€

Panne de rechange longue durée extrémité coudée pour Hobbykit

Panne de rechange longue durée extrémité coudée pour fer Weller 80W

OT35002

Traitement longue durée - Cette panne ne doit être ni limée si grattée. Essuyage sur éponge mouillée douce.

[Lien vers la fiche du produit](#)